

**Angyal Gyuláné**

**3999 Hollóháza, Rákóczi u. 15.**

Lakóépület vizesedése  
Kárelhárítási terv a további károsodások megelőzéséhez szükséges műszaki  
beavatkozásokra

GE-301/2025.

Megrendelő:

**Angyal Gyuláné**  
**3999 Hollóháza, Rákóczi u. 15.**

**Vadna, 2025. május 19.**

## TARTALOM

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 1. MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK, ALAPADATOK .....           | 5 |
| 2. A TERVEZŐ ADATAI .....                           | 6 |
| 3. A TERVEZÉS KIINDULÓ FELTÉTELEI.....              | 6 |
| 4. A LEHETSÉGES MŰSZAKI MEGOLDÁS KIVÁLASZTÁSA ..... | 6 |
| 5. TERVEZETT SZIVÁRGÓ KIALAKÍTÁSA .....             | 7 |

## ALÁÍRÓLAP

Megbízó:

**Angyal Gyuláné**

3999 Hollóháza, Rákóczi u. 15.

Project :

**Lakóépület vizesedése**

**Kárelhárítási terv a további károsodások megelőzéséhez szükséges műszaki beavatkozásokra**

Munkaszám: **GE-301/2025.**

Készítette:

**GEO-ENVITECH**

Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
3636 Vadna, Kassai út 2. . Tel: + 3630/9681-957

3636 Vadna, Kassai út 2.

mobil: +3630 968-1957

e-mail: [nemethcs.terramedkft@gmail.com](mailto:nemethcs.terramedkft@gmail.com)

[geoenvitechkft@gmail.com](mailto:geoenvitechkft@gmail.com)

web: [www.geoenvitech.hu](http://www.geoenvitech.hu)

Magyar Mérnöki Kamara jogosultságok:

VZ-Tel, VZ-TER, VZ-VKG, GT, KB-T, SZÉS8, SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4 05-0633

MV-VZ felelős műszaki vezető

ME-VZ műszaki ellenőr

vízimérnök vezető tervező

MISZK jogosultság:

010721 igazságügyi szakértő

**GEO-ENVITECH**  
Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
3636 Vadna, Kassai út 2. • Tel.: +3630/9681-957  
Bankkártya: 11734004 20501792  
Adószám: 23982376-2-03

Közreműködött:

**Németh Csaba**  
vezető tervező, szakértő 05-0633  
igazságügyi szakértő 010721  
3636 Vadna, Kassai út 2.



**Németh Csaba**

okleveles hidrogeológus mérnök,  
okleveles vízellátás-vízgazdálkodási szakmérnök  
vezető tervező, szakértő  
igazságügyi szakértő 070121

Felhasznált dokumentum:

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Hollóháza, Rákóczi út 15. szám alatt található lakóépület vizesedése okának kivizsgálása, a beázásjövőbeni ismételt előfordulásának megakadályozása érdekében elvégzendő feladatok, és ezen munkák költségviselőjének megállapítása – ügyében

Készítette: Turzó László igazságügyi szakértő

Nyilvántartási szám: 011055

## Tervezői nyilatkozat

Alulírott Németh Csaba a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagjaként ezúton nyilatkozok, hogy ezen dokumentáció az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ, MSZ EN, MSZ EN ISO) és ágazati szabványok, valamint a műszaki és az ide vonatkozó eseti hatósági előírások figyelembevételével készült. A dokumentáció tartalmazza a tervfázis szintjéhez előírt műszaki adatokat.

A tervezési munkához az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján megfelelő tervezői/szakértői jogosultságokkal rendelkezem.

Ezt igazolja a Magyar Mérnöki Kamra honlapján elérhető nyilvántartás (kamarai névjegyzék), amely a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 30. § (6) bekezdése alapján közhiteles nyilvántartásnak minősül.

Jelen dokumentáció a tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja.

A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kárelhárítási tevékenységéhez használható fel, jellege miatt önálló kivitelezésre nem alkalmas. A kivitelezéshez tervező művezetés szükséges.

A Megrendelő a szakvéleménnyel szabadon rendelkezik, de egyéb esetekben a tervező fenntart minden, a szakvélemény bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A terv csak teljes terjedelmében másolható.

A tervből adatokat, megállapításokat átvenni csak korrekt hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvévő:

- a) nem módosítja az eredeti információt,
- b) a tervre utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.

Németh Csaba  
vezető tervező, szakértő 05-0633  
igazságügyi szakértő 010721  
3636 Vadna, Kassai út 2.



**GEO-ENVITECH**  
Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
3636 Vadna, Kassai út 2. • Tel.: +3630/9681-957  
Bankkártya: 11734004 20501792  
Adószám: 23981376-2-03

Németh Csaba  
vízímérnök vezető tervező, geotechnikai tervező, szakértő  
igazságügyi szakértő 010721  
VZ-Tel, VZ-TER, VZ-VG, GT, KB-T  
SZÉS8, SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4 05-0633  
MV-VZ felelős műszaki vezető  
ME-VZ műszaki ellenőr

## 1. MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK, ALAPADATOK

A vízkárosodott ingatlan 1975-ben épült, a tulajdonos elmondása szerint az alagsori helyiségek – főleg a kamra - vizesedése kb. 20-25 évvel ezelőtt kezdődött. Vizesedési probléma azóta folyamatosan fennáll, intenzitása változó, részben -de csak kis mértékben- függ a mindenkori hidrometeorológiai viszonyoktól is.

Az épület 1975-ben épült. Ebben az időszakban a tulajdonos tájékoztatása szerint még nem állt rendelkezésre ivóvízhálózat, csak az Ady Endre utcai átkötés megvalósítását követően tudtak a vízellátó rendszerre csatlakozni. Kommunális szennyvízgyűjtő és elvezető hálózat a mai napig nincs a településen. A lakosság a kommunális szennyvizet egyénileg gyűjti elméletileg zárt (szivárgás mentes) szennyvíztároló létesítményekben. A költségeik csökkentése érdekében azonban egyedi megoldásokkal próbálják csökkenteni az elszállítandó szennyvíz mennyiségét. Ezen tevékenység eredményeként meleg nyári napokon a településen több helyütt szennyvíz szaga érződik.

Dombvidéki településről lévén szó, nagyon fontos a csapadékvíz elvezetés megoldása.

A Rákóczi utcában 2012-ben alakították ki a jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszert, ami a régi beton elemekkel fedett nyílt árkokat váltotta fel. Az egykori árkokba helyezték el a műanyag csapadék csatorna csöveket coulé kavicsba ágyazottan. Az árok beton falazatú, a hegy felől szivárgó felszín alatti vizek felfogására a beton falazatba égetett agyag beömlő csöveket helyeztek el. Ezek a csövek a coulé kavicsba vezetik a felszín alatti vizeket.

A csapadékvíz az útburkolatba épített víznyelőkön át kerül a műanyag csapadék csatornába.

A Rákóczi utca 15. sz. lakóház vizesedésének tárgyában Turzó László igazságügyi szakértő úr (nyilv. szám 011055) készített igazságügyi szakértői véleményt 2022. decemberében Dr. Tán Edina Közjegyző 31020/N/493/2022/8. sz. kirendelése alapján.

Az igazságügyi szakértő megállapította szakvéleményében a csapadékvíz elvezetés hiányosságait, valamint azt, hogy a Rákóczi utca páros oldalán lévő lakóházak a kommunális szennyvizüket a csapadékvíz és a felszín alatti vizek felfogására és elvezetésére hivatott szivárgó csatornába vezetik. Ez a tevékenység szabálysértő, ráadásul közegészségügyi veszélyeket is hordoz magában a környezeti károkozás mellett.

Az igazságügyi szakértő meghatározta az elvégzendő feladatokat annak érdekében az érintett lakóháznál a vizesedési probléma megszűnjön. Ezen feladatok egy részét elvégezték, nagy valószínűséggel megszűnt a kommunális szennyvizek bevezetése a szivárgó csatornába, de ezt nem látom teljes bizonyossággal igazoltnak.

Az érintett ingatlan tulajdonosa által bemutatott fényképek tanúsága szerint az Önkormányzat által a közterületen végeztetett árkos feltárási munkák a munkaárokból cca. 1,0 m körüli leásási mélységben már megjelent a víz. Vízkémiai vizsgálati eredmények hiányában utólagosan nem dönthető el, hogy a munkaárokból megjelent víz csapadék eredetű víz, vagy felszín alatti víz volt-e. Nagy valószínűséggel akkor még a szennyvíz érintettsége kimutatható lett volna.

2022. decembere óta a helyzet a károsodott ingatlan esetében nem változott. A vizesedés jelenleg is fennáll, folyamatosan kárt okozva a tulajdonosnak. Az alagsori kazánház helyiségben a falazat és a padozat felázott állapotú.

Az elvégzett feltárások ellenére az ingatlan a közterület felől vízterhelést kap a felszín alatt, ami nem megengedhető.

## 2. A TERVEZŐ ADATAI

Németh Csaba

okl. hidrogeológus-mérnökgeológus mérnök  
okl. vízellátás-vízgazdálkodás szakmérnök

Tervezői és szakértői jogosultságok a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartása szerint:

VZ-Tel, VZ-TER, VZ-VKG, GT, KB-T, SZÉS8, SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4 05-0633

MV-VZ felelős műszaki vezető

ME-VZ műszaki ellenőr

vízimérnök vezető tervező

Magyar Igazságügyi Szakértői kamara jogosultságok:

010721 igazságügyi szakértő

-geotechnika, mélyépítés

-hulladékgazdálkodás

-környezeti víz- és talajvédelem

-földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme

Lakcím:

3636 Vadna, Kassai út 2.

Telefon:

+3630/9681-957

E-mail:

geoenvitechkft@gmail.com

nemethcs.terramedkft@gmail.com

web: [www.geoenvitech.hu](http://www.geoenvitech.hu)

## 3. A TERVEZÉS KIINDULÓ FELTÉTELEI

Az illegális szennyvíz rákötések felszámolása az Önkormányzat feladata, hiszen az Önkormányzat kezelésében lévő csapadékvíz elvezető rendszerre kötöttek rá illegálisan a lakosok.

Kiinduló feltételként kezelem, hogy az illegális szennyvíz rákötések felszámolása megtörtént, vagy rövid időn belül meg fog történni.

Másik kiindulási feltétel, hogy a közterületen kialakított munkaárokból a felszín közelében megjelent a víz. A térvizsúlyokból fakadóan a vízszint magasabb volt, mint az épület alapozási síkja.

## 4. A LEHETSÉGES MŰSZAKI MEGOLDÁS KIVÁLASZTÁSA

A felszín alatt cca. 1,0 m mélységben a közterületen megjelent a víz. Ez a víz a terepviszonyokból fakadóan az érintett ingatlan felé szivárog, teljesen irreleváns, hogy a víz csapadék, vagy a hegy felől szivárgó felszín alatti víz-e. A hegy felől szivárgó vizeknek a szivárgó csatornába kellene folynia és onnan kerülne elvezetésre, ha a rendszer kifogástalanul működne. A szivárgó csatornában helyszíni bejárásom során (2025. 08. 07.) tapasztaltam vizet. Ha szivárgó csatorna rosszul működik, akkor pontosan ellentétes eredményt hoz, mint amire tervezték: nem szárítja, hanem ellenkezőleg áztatja a talajt. Megvan a lehetősége a víznek, hogy a szivárgó csatornából kilépjen és a terepviszonyoknak megfelelően a völgytalp irányába szivároghoz.

Ezt a folyamatot elősegíti, sőt determinálja a felhagyott egykori átereszt is, ami egykoron az Ady Endre utca irányába terelte a csapadékvizet. (A szakértői vélemény szivárgó csatorna átkötésként említi ezt a létesítményt, ami nem valószínű, mert az átereszt nem csatlakoztatható a csapadék csatorna páratlan oldali ágához jelentős folyásfenék szintkülönbség miatt. Ekkora hibát a tervező és a kivitelező sem véthet. Álláspontom szerint a 2012. évi átalakítás előtti

csapadékvíz elvezető hálózat része volt ez a beton átereszt.) Az átereszt részlegesen tömmedékelt van a felvízi oldalon. A károsult által bemutatott fotó szerint az alvízi oldala az áteresztnek nyitott. A részleges tömmedékelés hatástalan, mivel a beton átereszt cső homokos kavics ágyazata vezeti a vizet a károsult ingatlan felé. Álláspontom szerint a probléma fő okozója a szabálytalanul felhagyott átereszt.

A ház védelme érdekében egyetlen egy műszaki megoldás jöhet szóba azonnali kárelhárításként: a közterület irányából szivárgó vizek felfogása egy egyszerűen kialakított mélyszivárgóval. A mélyszivárgó a Rákóczi utcai zöldterületi sávjában a ház előtt épülne és a nyomvonal az Ady Endre utcába torkolló közben haladna tovább a károsodott épület hátsó falsíkjáig, ettől a ponttól kezdve lenne kifuttatva a térszínre és bekötve az Ady Endre utcai nyílt árokba.

A tervezett szivárgó a hegy irányából szivárgó talajvizet és a talajba beszivárgó, ezáltal talajvíznek számító csapadékvizet gyűjtené össze és szállítaná el.

A szivárgó nem szennyvíz és nem csapadékvíz csatorna, ezért Az Ady Endre utcára vezető közben a meglévő ivóvíz vezeték mellett megépíthető. Az ivóvíz vezeték is ugyanabban a talajvízben tocsog, mint amit a szivárgónak össze kell gyűjtenie és elvezetnie a ház falsíkjá mellől.

A tervezett műszaki megoldás azonnali kárelhárítási létesítmény, a végső hosszútávú megoldáshoz Rákóczi utca teljes csapadékvíz és szivárgóvíz rendszerét felül kell vizsgálni.

## 5. TERVEZETT SZIVÁRGÓ KIALAKÍTÁSA

A tervezett szivárgó nyomvonalát az 1. melléklet tartalmazza. A szivárgó a Rákóczi utca zöldterületi sávjában 11,7 m, a Ady Endre utcai közön 19,5 m hosszú. A terepszintre való kifuttatást az Ady Endre közben 10 m hosszon vettem figyelembe.

1. ábra: Tervezett szivárgó helyszínrajza



A szivárgó 40 cm széles munkaárokban készül. A munkaárok fenékszintjét szintezéssel ellenőrizni kell. A munkaárok kihajtásához minikotró munkagép szükséges. A minikotróval lehetőség van az Ady Endre közben is gépi földmunka végzésére kiegészítő kézi földmunkával.


A szivárgó DN 100 méretű geotextíliával bélelt PVC dréncső beépítésével készül 1,0 m vastagságú OK16/20 TT drénkavics beépítésével, majd a föld visszatöltésével és tömörítésével.

A szivárgó építését az Ady Endre utcai végponttól kell megkezdeni. Számítani kell arra, hogy a munkaárokban megjelenik a talajvíz. A munkaárok víztelenítése nyíltvíztartással (azaz szivattyúzással) megoldható. A szivárgót szakaszokban kell megépíteni, a cső és a szűrőkavics beépítése után föld visszatölthető és tömöríthető. A szakasz határok lezárása pl. pátria lemezekkel elvégezhető. A DN 100 dréncsövet tekercsben szállítják a helyszínre. A szakasz határokon a rugalmas PVC dréncső visszahajtható, majd az újabb szakaszon lefektethető a munkaárokban. A tervezett mélyszivárgó egy, maximum két szakaszban megépíthető. Amennyiben szakaszolás szükséges (a kivitelező nem tudja 1 nap alatt megépíteni a szivárgót pl. az időjárási körülmények miatt, akkor alapvető követelmény, hogy a munkaárok nyitottan nem maradhat. A munkaterületet eleve legalább szalagozással ki kell jelölni.

A szivárgó nyomvonala 40 cm-es kotró kanállal kialakítható.

Az Ady Endre köz elején a meglévő ivóvíz nyomócső nyomvonalát kézi közműfeltárással kell felkutatni.

2. ábra: Szivárgó mintaszelvénye (MN)



A DN 100 geotextíliával bélelt PVC szivárgócső a kereskedelemben kapható. Az OK 16/32 TT osztályozott kavics a Zapa Beton Hungária Kft. zsujtai kavicsbányából beszerezhető. A

bánya rendelkezik RubbleMaster MSC 8500 típusú vizes osztályozó berendezéssel, tehát képes OK 16/32 TT iszapmentes kavicsot előállítani.

A zsujtai kavicsbánya és az érintett ingatlan közötti távolság 19,2 km.

A tervezett szivárgó főbb paraméterei:

hossz: 31,2 m

kifuttatás a terepszintre: 10 m

munkaárok szélessége: 0,40 m

munkaárok mélysége követi a terepszintet 2,0 m-ben

munkaárok talp esése: -a Rákóczi utca vonalában max. 1 %

-az Ady Endre közben a meglévő terep esésével egyező

Beépítendő anyagok:

geotextíliával bevont DN 100 mezőgazdasági dréncső:  $31,2 \text{ m} + 10 \text{ m} = 41,2 \text{ m}$

OK 16/32 TT iszapmentes osztályozott kavics 1 m vastagságban:

$$31,2 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} \times 0,4 \text{ m} = 12,48 \text{ m}^3$$

Földmunka:

-kitermelendő föld mennyisége:

$$(31,2 \text{ m} \times 2,0 \text{ m}) \times 0,4 \text{ m} + 0,4 \text{ m} \times (10 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,5) = 28,96 \text{ m}^3$$

-visszatöltendő föld mennyisége:  $16,48 \text{ m}^3$

-elszállítandó, deponálendő föld:  $12,48 \text{ m}^3$  (deponálás az Önkormányzat által kijelölt helyen történhet)

#### Tervezői költségbecslés:

A kárelhárító funkciójú mélyszivárgó építésére költségbecslés adható. A tényleges költség majd a kiválasztott kivitelező árajánlata alapján határozható meg. A tervezői költségbecslés csupán tájékoztató jellegű.

-közműfeltárás kézi földmunkával 2 helyen

A: 0

D: 24.000 Ft+ÁFA

-munkaárok kihajtása közművesített területen gépi földmunkával

A: 0

D:  $28,96 \text{ m}^3 \times 6.000 \text{ Ft/m}^3 (+\text{ÁFA}) = 173.760 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

-DN 100 geotextíliával fedett szivárgó cső munkaárokba fektetése:

A: 75.550 Ft+ÁFA

D:  $41,2 \text{ m} \times 200 \text{ Ft} (+\text{ÁFA}) = 8.240 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

-OK 16/32 TT osztályozott kavics helyszínre szállítása (19,2 km) két fordulóval:

A:  $12,48 \text{ m}^3 \times 6.000 \text{ Ft/m}^3 (+\text{ÁFA}) = 74.880 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

D:  $2 \text{ forduló} \times 2 \times 19,2 \text{ km} \times 400 \text{ Ft/km} (+\text{ÁFA}) = 30.720 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

-OK 16/32 TT osztályozott kavics beépítése munkaárokba

A: 0

D:  $12,48 \text{ m}^3 \times 500 \text{ Ft/m}^3 (+\text{ÁFA}) = 6.240 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

-föld visszatöltés munkaárokba tömörítéssel

A: 0

D:  $16,48 \text{ m}^3 \times 5.120 \text{ Ft/m}^3 (+\text{ÁFA}) = 84.378 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

-Ady Endre köz térburkolatának (vékony asfalt) helyreállítása 40 cm szélességben (opciós tétel)

A+D: 29,5 m x 0,40 m x 8.000 Ft (+ÁFA)=94.400 Ft+ÁFA

-Kiszorult föld elszállítása az Önkormányzat által kijelölt helyre 1 km-en belül.

A:0

D: 12,48 m<sup>3</sup> x 2 x 2 forduló x 400 Ft/km (+ÁFA)=19.968 Ft+ÁFA

Kivitelezési díj összesen: 592.136 Ft

ÁFA (27 %): 159.877 Ft

Mindösszesen: 752.013 Ft

A tényleges kivitelezői ajánlatok a tervezői költségbecsléstől eltérőek lehetnek.

**GEO-ENVITECH**  
Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
3636 Vadna, Kassai út 2. • Tel.: +3630/9681-957  
Bankkártya: 11734004-20501792  
Adószám: 23982376-2-05



**Németh Csaba**  
vezető tervező, szakértő 05-0633  
igazságügyi szakértő 010721  
3636 Vadna, Kassai út 2.


**Németh Csaba**  
vizimérnök vezető tervező, szakértő  
geotechnikai és környezetvédelmi tervező  
igazságügyi szakértő

Vadna, 2025. augusztus 12.



## Hollóháza Község Önkormányzata

3999 Hollóháza, Szent László út 15. ☎ 47/505-420  
✉ hollohazakirendeltsseg@gmail.com



### TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Hollóháza Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 58 erdei m<sup>3</sup> keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást.

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2020. (VIII.11.) számú önkormányzati rendeletének 8.§ (5) bekezdése értelmében:

„Amennyiben az önkormányzat sikeresen szerepel a szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázaton a Képviselő-testület határozattal dönt a támogatás odaítéléséről. A vissza nem térítendő természetbeni támogatás, a Hollóháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 150.000 Ft-ot. A támogatás megítélésakor a szociális igazgatásról szóló törvény szerinti

1. aktív korúak ellátására,
2. időskorúak járadékára,
3. adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
4. lakásfenntartási támogatásra jogosultakat
5. továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat előnyben kell részesíteni.”

A támogatottak részére háztartásonként legfeljebb 5 m<sup>3</sup> tűzifa adható. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanra több kérelem érkezik be az elbírálás a kérelem beérkezési sorrendjében történik. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

A szociális tűzifa támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány elérhető a Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal Hollóházai Kirendeltségén, illetve a [www.hollohaza.hu](http://www.hollohaza.hu) oldalon.

A kérelmeket 2025. október 31. napjáig lehet benyújtani a Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal Hollóházai Kirendeltségén (3999 Hollóháza, Szent László út 15.).

A határidő elmulasztása jogvesztő. A beérkezett kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

Hollóháza, 2025. szeptember

Füzériné Odrobina Gabriella  
polgármester